

**Выполнение предписаний  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
МАОУ «Школа №156 им. Б.И.Рябцева»**

<b>ул. Красносормовская д. 4 б</b>		<b>Предписание №80/1/40 04.06.2019</b>	
<b>№ п/п</b>	<b>Вид нарушения требований</b>	<b>срок устранения нарушений</b>	<b>отметка о выполнении</b>
1	Помещения производственного, складского назначения (мастерские, вентиляционные камеры, электрощитовые пищеблок, кладовые, библиотека) не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (с соответствующим заполнением проемов в противопожарных преградах).	01.06.2020	частично  (1 дверь в электрощитовой)
2	Узлы пересечения строительных конструкций (отделяющих складские, производственные и технические помещения школы от помещений других классов функциональной пожарной опасности) с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздухопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций.	01.06.2020	не выполнено
3	В лестничных клетках допускается размещать оборудование (радиаторы отопления, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м (по факту 1,9 м) от поверхности проступей и площадок лестниц.	01.06.2020	не выполнено
4	Высота ограждений лестниц, используемых детьми менее 1,2(по факту 0,9 м)	01.06.2020	не выполнено
5	В здании школы из мастерских по обработке древесины и комбинированной мастерской по обработке металла не предусмотрен дополнительный выход непосредственно наружу	01.06.2020	не выполнено
6	Правая лестничная клетка не имеет дверей с приспособлением для самозакрывания	01.06.2020	выполнено
7	Выход с 4 го этажа на чердак не предусмотрен через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х 0,8 метра по закрепленным стремянкам	01.06.2020	частично люк установлен (нет лестницы)
8	Допускается применение декоративно-отделочного материала на полу в помещении актового зала( отсутствует сертификат на ленолеум)	01.06.2020	не выполнено
9	Высота горизонтального участка пути эвакуации из раздевалок, расположенных в подвале, на лестнице, ведущей на 1 ый этаж, в свету не менее 2 м( по факту 1,8 м)	01.06.2020	не выполнено
<b>пер. Общественный д. 1</b>			
10	Помещения складского и технического назначения (,пищеблок, мастерская,	01.06.2020	частично

	помещение хранения спортивного инвентаря, хоз. комната у кабинета №10) не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с соответствующим типом заполнения проемов в противопожарных преградах		(установлено 3 двери)
11	В лестничных клетках допускается размещать оборудование (радиаторы отопления, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м (по факту 1,9 м) от поверхности проступей и площадок лестницы.	01.06.2020	выполнено
12	Высота ограждений лестниц, используемых детьми менее 1,2(по факту правая лестничная клетка -0,8 м, левая- 0,9 м)	01.06.2020	выполнено
13	Высота горизонтальных участков путей эвакуации (левой и правой лестничных клеток непосредственно наружу) в свету менее 2 м ( по факту 1,8м)	01.06.2020	не выполнено
14	Высота эвакуационного выхода из здания наружу в свету менее 1,9 м.	01.06.2020	не выполнено
15	Ширина эвакуационного выхода (из столовой непосредственно наружу менее 0,8 м.	01.06.2020	не выполнено ( требует конструктивного изменения тамбура)
16	Противопожарное расстояние между общественным здание (здание школы) 2 ой степени огнестойкости и сооружением производственного назначения(здание котельно) менее 12 метров (по факту 5 м)	01.06.2020	не выполнено ( невозможно передвинуть здание)

**ул. Меднолитейная д. 1 А**

**Предписание №83/1/41 05.06.2019**

1	Допускается размещение в подвальном этаже помещений категории В1-В3( с учетом горючей нагрузки)	01.06.2020	выполнено
2	Высота ограждений лестниц, используемых детьми менее 1,2(по факту правая лестничная клетка -0,89 м	01.06.2020	не выполнено
3	Ширина лестничного марша в здании менее 1,2 м.	01.06.2020	не выполнено (возможно только при кап. ремонте)
4	Ширина выходов из лестничных клеток наружу менее требуемой 1,2	01.06.2020	не выполнено
5	Ширина эвакуационного выхода из помещений спортивного зала на лестницу 3го типа менее 1,2м	01.06.2020	создан приказ о нахождении не более 50 чел. одновременно
6	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в подвале в свету менее 2 м	01.06.2020	не выполнено (возможно только при кап. ремонте)
7	В здании с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров не предусмотрено ограждение на кровле	01.06.2020	не выполнено



**О.Н.Зудихина**